

API Mode sistemlerde, hat üzerinde aynı ID'si olan birden fazla donanım kullanmayın.

Sistem haberleşmesinde donanımdan cevap alırken birden fazla aynı donanım algılanacağından, haberleşme başarısızlıkla sonuçlanır.

